



Rely on it.

RENOLIT Magyarország KFT. • 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS (az ALKORPLAN F, L, LA, A PVC-P tetőszigetelő anyagokhoz)

A RENOLIT ALKORPLAN F, L, LA, A nevű termékkel készült tetőszigetelés a „szokásosnál” nagyobb karbantartást nem igényel. A tartós, beázásmentes szigetelés működéséhez az alábbiakat kell betartani:

- A lágyított PVC alapanyagú tetőszigeteléshez nem csatlakozhat olyan anyag, amely azzal vegyileg nem összeférhető. Jellemzően ilyen anyagok a bitumen-, kátrány- és olajszármazékok, olajszármazékú hőszigetelő, vagy tömítő műanyag habok, oldószertartalmú festékek, bevonatok, kiték, és bármilyen szerves, vagy szervesetlen oldószer, a vizet kivéve. Amennyiben az ALKORPLAN tetőszigetelő anyag előbbiek szerinti anyagra, vagy ahhoz csatlakoztatva kerülne beépítésre, akkor a kettő közé mindig megfelelő, a RENOLIT rendszerleírásokban szereplő elválasztó réteget kell előzetesen beépíteni.
- Mivel az ALKORPLAN vízszigetelő lemezek nem teherhordó szerkezetek, ezért megfelelő, állékony és tartós alátámasztásukat meg kell tervezni, és annak kialakításáról gondoskodni kell!
- Az ALKORPLAN szigetelőlemezek rögzítése csak a RENOLIT által elfogadott módon és mértékben engedélyezett. Ettől való eltérés a szavatossági és jótállási kötelek elvesztésével jár.
- Az ALKORPLAN tetőszigetelés készítésekor be kell tartani az ÉMSZ irányelveit, valamint a vonatkozó hazai szabályozás előírásait.
- A tetőszigetelés lejtése minden esetben el kell érje az 1,5 %-ot. Ez az összes terhelés (meteorológiai terhek, egyéb állandó és ideiglenes terhek) megléte és feltételezése esetén is biztosítandó.
- A tetőre időnként, legalább félévente fel kell menni. A szigetelés és a csatlakozó szerkezetek állapotát meg kell vizsgálni. A tetőösszefolyókat és a vízvezető csatornákat ki kell tisztítani. A tetőn megjelent, összegyűlt szennyeződést, levelet, ágakat – a szigetelés megsértése nélkül – el kell távolítani. A tetőszigetelésen szennyezett, lefolyás nélküli felületdarabok, és szennyeződések nem maradhatnak.
- Az ellenőrzés az esetlegesen különösen mostoha időjárás esetén (erős jégeső, szélvihar) megismétlendő. A keletkezett hibák azonnal kijavítandók.
- Amennyiben a szigetelésen sérülés található, azt a szigetelés anyagából (Alkorplan F, L, LA) készített foltal kell kijavítani úgy, hogy előzőleg a felületet megtisztítjuk, majd a foltot forró levegős hegesztéssel körbehegesztjük. A folt mérete legalább 10-10 cm-rel nyúljon túl a hibás felületi darabon.
- A tetőn éghető anyagokat, oldószereket tárolni tilos! Tűzet gyújtani, bármilyen lángot, szikrát okozó tevékenységet végezni a szigetelésen, annak környezetében tilos!
- A tetőre utólag felépítményeket, antennákat csak megfelelően erős, szilárd védőrétegre szabad elhelyezni. Az ALKORPLAN lemezre közvetlenül történő bárminemű anyag rá-, vagy elhelyezése előtt ellenőrizni kell, hogy annak anyaga a lágyított PVC-vel összeférhető-e. Csak a szigetelőanyaggal összeférhető tulajdonságú anyag használata megengedett.

- Munkavégzés, ellenőrzés közben be kell tartani a mindenkor érvényben lévő biztonsági, munkavédelmi rendszabályokat.
- Mivel az Alkorplan F, L, LA lemezekkel készült tető közvetlenül a vízszigetelés felületén nem járható tető, ezért munkavégzés, ellenőrzés közben csak sima, gumitalpú cipővel szabad rajta ideiglenesen közlekedni. Tartós közlekedés esetében megfelelően szilárd és állékony járóréteget kell alkalmazni.
- Amennyiben a tetőn meghibásodást, sérülést tapasztalnak, akkor annak elhárítási, kijavítási módjáról kérjük, hogy előzetesen konzultáljanak cégünkkel, hogy ez ne okozhassa közben sem a garancia elvesztését.
- A vis-maior okozta károk nem tartoznak a felelősségi körünkbe, garanciális köteleinkbe. Különösen olyan viharok esetében nem, amikor az Országos Meteorológiai Intézet által dokumentáltan a létesítmény 10 km-es körzetében a szélsébség értéke elérte, vagy meghaladta a 100 km/órás értéket, amely által a szélerő károsíthatta az épületet, vagy annak szigetelését.

A jelen utasítás be nem tartása az általunk vállalt jótállás és felelősség elvesztésével jár. Kétséges esetben, vagy ha az anyag használatával, esetleges javításával kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, keressék képviselőnket:

Cím: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.
Tel: (061) 457 8164
Fax: (061) 457 8160
E-mail: renolit.hungary@renolit.com



Szabó Ferenc
cégvezető
RENOLIT Magyarország Kft.

Renolit Magyarország Kft.
1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.
Tel.: (06-1) 457 8162
Fax: (06-1) 457 8160
Adószám: 13525606-2-41